



Alginate CROMATICO per body casting professionale **per OC450 24 e kit OC3D CA/ME/LA**

Caratteristiche:

Aspetto / colore	Polvere / Bianca
Rapporto Acqua/Polvere	400 ml/100 g
Tempo di miscelazione	35"
Tempo di lavoro	120"
Tempo di presa iniziale	120"
Tempo di presa totale	200"

Alginate cromatico per stampi

Si tratta di un alginato ad alta consistenza con indicatore cromatico ad indurimento rapido. Le variazioni di colore che indicano chiaramente le fasi di lavorazione. Perfetto per la riproduzione di texture dettagliate e oggetti e parti anatomiche come mani e piedi.

Consigli per l'utilizzo ottimale:

Rapporto di miscelazione: 400 ml di acqua per ogni 100 g di alginato.

Ti consigliamo di preparare il composto nel contenitore dove intendi immergere il modello per creare lo stampo.

Mescola energicamente con una spatola per 35 sec. circa (corrispondente alla fase cromatica lilla), fino ad ottenere una consistenza omogenea.

Appena finita la fase di mescolatura, posiziona all'interno del contenitore l'oggetto da riprodurre.

Ricordati che il tempo di lavorabilità non supera i 2 minuti.

La completa presa si ottiene dopo circa 4 min e 30 sec. dall'inizio della miscelazione (evidenziata dal colore bianco).

Quando la miscela risulterà indurita, rimuovi il modello immerso nello stampo con molta attenzione in modo da non danneggiare lo stampo ottenuto.

Questo tipo di alginato ha tempi di presa molto rapidi ed è l'ideale per creare stampi con la tecnica del body casting, come ad esempio calchi di mani, piedi o parti del viso.

Stoccaggio e conservazione:

Conservare il prodotto in luogo asciutto e protetto da fonti di calore.

Richiudere sempre il contenitore dopo l'uso.

Durata 6 anni dalla data di produzione, come stampato in etichetta.

I tempi sopraindicati sono da considerarsi validi con temperatura di 23° (ambiente e acqua). Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali di utilizzo e di messa in opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l'utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per l'uso effettuato.